




HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu



Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/linka/tel.:

Č. j.:

Leoš Kubín, Ing.

MHMP-918778/2025/O4/Ku

236004397

Spis. zn.:

Počet listů/příloh: **1/0**

S-MHMP 865740/2025

Datum:

5. 9. 2025

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 16.08.2025, jejíž poskytnutí bylo prodlouženo ve věci poskytnutí následující informace Vám níže sdělujeme.

Z jakého důvodu jsou při komunikaci Barrandovský most (ve směru na Smíchov) umístěné dopravní značky se stejným sdělením hned za sebou (GPS souřadnice 50.040877, 14.406220)?

Na základě provedeného místního šetření bylo zjištěno, že se v daném místě skutečně nacházejí dvě totožné dopravní značky za sebou. Důvod umístění předmětného dopravního značení nám není znám. Váš podnět byl postoupen správci dopravního značení, kterým je společnost TSK hl. m. Prahy, a.s. k zajištění nápravy.

Ing. Aleš K r e j č a v.r.

ředitel Odboru pozemních komunikací a drah

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Ing. Leoš Kubín

Na vědomí:

PKD-O4 sektor Ku